


Úprava průtahu v obci Senožaty na sil. II/122

Detail: Bechyně



14.12.2020, č.j. SHS kč 19472/2020


Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
závod TÁBOR
Vožická 2107, 390 41 Tábor
IČO: 709 71 641

5.11.2020
KR16-531-445/15-2020-020106

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
Milan Breda
Hlinice 81
390 02 Tábor



MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÁBOR
- 131 -



14. 12. 2020 č.j. SMS LK 19472/2020

Úprava a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 závod TÁBOR
 Vožická 2107, 390 41 Tábor
 IČO: 709 71 641

Objížděné trasy při úplné uzavřecí sil. II/122 - Senožaty

- uzavřený úsek sil. II/122
- objížděná trasa
- objížděná trasa BUS - neoznačen

Dopravně inženýrské opatření
Úprava průtahu obce Senožaty, sil. II/122

Zadavatel: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
 Zpracoval: Jiří Kubeš
 Email: info@signistav.cz
 Telefon: 602 403 383

Dne: _____
 Podpis: _____
 Pověřena: úplná uzavřecí sil. II/122

Signistav
 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ